

Es läuft rund

Perfekt organisiert im gesamten Maschinenumfeld

1. Lagerung



- Platzsparend

2. Montage / Demontage



- Spezifische CNC-Werkbänke für sicheres uns ermüdungsfreies Arbeiten
- Alle benötigten Werkzeuge griffbereit

6. Messen

Höchste Präzision mit individuell geplanten Messarbeitsplätzen

Auf Wunsch mit:

- Integrierter Hartgesteinsplatte
- Geschützter Messmittelllagerung mit GARANT eForm Ordnungssystem
- Individueller Beleuchtung für ermüdungsfreies Arbeiten





3. Voreinstellung



- Ordnungssichernde Arbeitsplätze für Voreinstellund Schrumpfgeräte
- Funktioneller Unterbau mit Schubladen
- Sichere Aufbewahrung von Zubehör

4. Transport





■ Bereitstellung definierter Werkzeuge und Messmittel mit kurzen Wegen und schnellem Zugriff